

Rauch und Stromausfall



Wegen der starken Rauchentwicklung rückte die Tölzer Feuerwehr aus. © arp

Bad Tölz – Ein defektes Mittelspannungskabel in der Trafostation an der Buchener Straße sorgte am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr für einen kurzzeitigen Stromausfall in Teilen des Stadtgebiets. Das berichten die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. „Die meisten Anschlüsse konnten innerhalb einer Stunde von den Stadtwerken dank der redundant aufgebauten Stromversorgung wieder an das Netz angeschlossen werden. Um 12.15 Uhr konnten auch die direkt betroffenen Bereiche rund um die Buchener Straße wieder versorgt werden.“ Aufgrund der starken Rauchentwicklung an der Trafostation wurde die Tölzer Feuerwehr alarmiert. Die Helfer mussten die Station jedoch nur noch belüften.